

様式②

登別市公園施設長寿命化計画

平成23年3月

北海道登別市 都市整備部都市計画・公園グループ

※本計画については、社会・経済情勢の変化や市の財政状況の変化など種々の要因により、年次計画等に変更が生じる場合があること、また記載している費用については概算金額であり、確定されたものではないことに御留意願います。

1. 都市公園整備状況

(平成 23 年 1 月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
43	55.14 ha	10.6 m ² /人

2. 計画期間 [平成 23 年度～平成 32 年度 (10 箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
35	3	1	3							1		43

②選定理由

当市の都市公園 43 箇所の内、開設からの経過年数 11 年～20 年が 9 箇所、21 年～30 年が 18 箇所、31 年～40 年が 8 箇所、40 年以上が 8 箇所、開設から 20 年を超えている公園が 34 箇所と全体の約 8 割を占めており、公園施設の老朽化が全体的に進んでいる状況にあることから、公園利用者の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減を目指し、全ての都市公園において計画的な改築や修繕、適切な管理を推進する必要があるため、43 箇所すべてを計画の対象とすることとした。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
39	20	151	179	18		66

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
329			802

②これまでの維持管理状況

概ね3カ月に1回の日常点検や利用者等からの情報により、破損部の修復や消耗部品の交換等、施設の修繕を実施している状況である。

③選定理由

遊戯施設、休養施設及び運動施設は、破損状況によっては重大な事故を引き起こす可能性があることから、定期的な安全点検や、計画的な改築、修繕等を行う必要があるため、すべての施設を選定した。その他の施設については、柵や照明灯等、破損により事故を引き起こす可能性があるものや、噴水等、定期的なメンテナンスが必要なものを選定した。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

イ. 点検調査実施時期と期間：平成21年10月から12月まで

ロ. 点検調査体制

①遊戯施設の点検調査体制：公園施設製品安全管理士の資格を有する調査員3名

②遊戯施設以外の点検調査体制：土木施工管理技士の資格を有する調査員5名

ハ. 点検調査方法：目視、触診、聴診などと検査器具や測定器具を使用した診断を行い、摩耗状況や変形、経年変化などを確認する劣化診断と、遊具の形状や安全領域などを確認する規準診断を実施した。

二. 点検調査結果の概要

◎施設の健全度

A：修繕の必要が無いもの

323施設（内遊戯施設は1施設）

B：軽度な劣化等はあるものの修繕の必要は無いもの

295施設（内遊戯施設は22施設）

C：修繕が必要なもの

98施設（内遊戯施設は76施設）

D：緊急な修繕又は改築が必要なもの

86施設（内遊戯施設は80施設）

調査の結果、修繕等が必要な、C・Dランクの施設は全体の約2割であるが、遊戯施設だけをみると、C・Dランクが9割近くを占めている。

6. 日常的な維持管理に関する基本方針

- イ. 公園施設の種類に応じた日常点検・定期点検の点検頻度と実施体制
公園施設全般にわたり、市担当職員又は市が委託する者が1月に1回（4月から11月まで）日常点検を実施する。
特に遊戯施設については、市が委託する専門業者による定期点検を1年に1回実施する。
- ロ. 点検方法等の基本的な方針
 - ・ 日常点検は主に目視により施設の異常の有無を確認する。
 - ・ 定期点検は、目視、触診、聴診、打診、揺動診断及び検測により構造部材や消耗部材等についてより詳細、入念な点検を行い劣化状況の判定を行う。
 - ・ 点検により異常が確認された場合は、必要に応じて使用禁止の措置を行ったうえで、修繕方法等について検討し、適切な対策を講じることとする。

7. 公園施設の長寿命化のための基本方針

- 遊戯施設については、計画的に消耗部品の交換や塗装等の修繕を行い、劣化・損傷による事故を未然に防ぐとともに施設の延命化を図る。
噴水等、動力を使用している施設については、定期的にメンテナンスを行い、施設の延命化を図る。
その他の施設については、安全点検等により異常の有無を確認し、迅速に必要な安全対策を講じるとともに、損傷の拡大を防ぐ措置をとることにより、施設の延命化を図る。

- ## 8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期等
- ※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

長寿命化計画により適切で計画的な維持管理を行うことにより、都市公園の安全性、快適性が向上し、さらに施設の延命化によりライフサイクルコストが1年間当たり概ね 4,900千円縮減される。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用)										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)
				設置年度	経過年度	処分制限期間など		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
0021 なかよし公園	街区	S59	遊具	S59	26	期間を過ぎている	ブランコ	1	2,779	200							2,979	64
							ブランコ境界柵	1										
							鉄棒	1										
							滑台	1										
0022 くさぶえ公園	街区	S60	遊具	S60	25	期間を過ぎている	ブランコ	1	2,765						160	2,925	55	
							ブランコ境界柵	1										
							滑台	1										
0023 わらべ公園	街区	S60	遊具	S60	25	期間を過ぎている	ブランコ	1	2,475				210			2,685	64	
							ブランコ境界柵	1										
							鉄棒	1										
							滑台	1										
0024 のびのび公園	街区	S61	遊具、水飲台、便所	S61	24	便所以外は期間を過ぎている	ブランコ	1	10,139				260			10,399	88	
							ブランコ境界柵	1										
							鉄棒	1										
							滑台	1										
							リンク式遊具	2										
							水飲台	1										
便所	1																	
0025 しおみ公園	街区	S43	遊具	H11	11	期間を過ぎている	コンビネーション遊具	1	570					230		800	74	
0026 もみじ公園	街区	S62	遊具、さく	S62	23	期間を過ぎている	ブランコ	1	3,472				5,200		8,672	71		
							ブランコ境界柵	1										
							滑台	1										
							丸木ステップ	1										
							さく	2										
0027 つくし公園	街区	S62	遊具、さく	S62	23	期間を過ぎている	ブランコ	1	3,566				1,730		5,296	88		
							ブランコ境界柵	1										
							滑台	1										
							丸木ステップ	1										
							鉄棒	1										
							さく	1										
0028 めぐみ公園	街区	S63	遊具	S63	21	期間を過ぎている	ブランコ	1						2,765		160	2,925	55
0029 すずらん公園	街区	S63	遊具	S63	22	期間を過ぎている	ブランコ	1	3,466				230		3,696	76		
							ブランコ境界柵	1										
							鉄棒	1										
							滑台	1										
							ハン登棒	1										
0030 新川公園	近隣	S63	遊具、四阿	S63	22	期間を過ぎている	コンビネーション遊具	1	500					10,829		11,329	289	
0031 若草中央公園	近隣	S61	遊具、テニスコート、噴水	S61	24	期間を過ぎている	滑台	1	300	290		100	31,500	3,903	100	36,193	198	
							コンビネーション遊具	1										
							スプリング遊具	2										
							テニスコート	2										
							噴水	1										
0032 亀田記念公園	総合	S57	遊具	S57	28	期間を過ぎている	シーソー	2	3,704				100		3,804	93		
平均台	1																	
0033 登別ビーチパーク	総合	H2	シェルター	H2	20	期間を過ぎている	シェルター	1	300						300			

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健 全 度 調 査			管 理 型	長 寿 命 化 に 向 け た 具 体 的 対 策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対 策 内 容 (改 築 、 更 新 含 む) ・ 時 期								
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
管理施設	標識	園名板		木製	S44	41	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	注意標識		木製	S44	41	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	注意標識		木製	S44	41	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	門	門柱	御影石	石造	S44	41	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S44	41	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S44	41	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	さく	外周柵	ビニール系 ネット H=3.00m 50m	鋼製	H5	17	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
																						260

概算費用合計(千円)

5.705

公園施設種	公園施設類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主	材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
										年度	劣	化				状	況	緊急度	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2			
管理施設	標識				木製	S44	41	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低 事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	標識	注意標識			木製	S44	41	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低 事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	標識	注意標識			木製	S44	41	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低 事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	標識	注意標識			木製	S44	41	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低 事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.80 189m		鋼製	S44	41	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低 事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	照明施設	公園灯			鋼製	S44	41	25	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低 事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	車止め	車止め			鋼製	S45	40	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低 事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	車止め	車止め			コンクリート	S46	39	42	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低 事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	

公園施設種 類	公園施設名	具体的な 施設名称	規模等	主 要 材 質	設 置 年 度	経 過 年 数	処 分 制 限 期 間 等	健全度調査				管 理 型 類	長 寿 命 化 に 向 け た 具 体 的 対 策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対 策 を 踏 ま え た 更 新 見 込 み 年 度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年 度	劣 化 状 況		緊 急 度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
									年	度					度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	
園路広場	園路		147㎡	ア ス フ ァ ル ト	S44	41	10	H21	特に異常や劣化は見られない。		低	事後保 全型		定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
休養施設	ベンチ	背なしベ ンチ		木 製	S44	41	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。		低	事後保 全型		軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検 を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講 じるものとする。												
休養施設	休憩所	四阿		木 製	S44	41	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。		低	事後保 全型		軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検 を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講 じるものとする。												
遊戯施設	ブランコ	大型二人 用①		鋼 製	S44	41	15	H21	吊金具摩耗、腐食、腰板ゴムカバー破損、ダル マ金具摩耗、溶接あとあり、ロックチェーン 摩耗、溶接あとあり。		中	予防保 全型	H23	改築												消耗品 交換・ 塗装
遊戯施設	ブランコ	安全柵 (片)①	H=0.60	鋼 製	S44	41	15	H21	全体的に腐食がみられる。設置位置に 問題があり、安全領域が確保されてい ない。		中	予防保 全型	H23	改築												塗装
遊戯施設	ブランコ	大型二人 用②		鋼 製	S44	41	15	H21	吊金具摩耗、腐食、腰板ゴムカバーなし、ダル マ金具摩耗、溶接あとあり、ロックチェーン 摩耗、溶接あとあり。		高	予防保 全型	H23	改築												消耗品 交換・ 塗装
遊戯施設	ブランコ	安全柵 (片)②	H=0.60	鋼 製	S44	41	15	H21	全体的に腐食がみられる。基礎露出、 設置位置に問題があり、安全領域が確 保されていない。		高	予防保 全型	H23	改築												塗装
遊戯施設	シーソー	複列①		鋼 製	S44	41	15	H21	塗装劣化、支柱腐食している。		中	予防保 全型	H23	改築												塗装
遊戯施設	シーソー	複列②		鋼 製	S44	41	15	H21	塗装劣化、支柱腐食している。		中	予防保 全型	H23	改築												塗装
遊戯施設	滑台	放射型 (s)		鋼 製	S44	41	15	H21	滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面 に隙間あり、踊場腐食、階段ステップ腐 食、穴あり。		高	予防保 全型	H23	改築												塗装
遊戯施設	鉄棒	三間低		鋼 製	S44	41	15	H21	全体的に塗装が劣化している。		中	予防保 全型		塗装												塗装
便益施設	便所		10.80㎡	鉄筋コ ンク リート	S44	41	45	H21	特に異常や劣化は見られない。		低	事後保 全型		定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認めら れた場合、対策を講じるものとする。												
便益施設	水飲場	水飲台		コンク リート	S44	41	15	H21	特に異常や劣化は見られない。		低	事後保 全型		定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認めら れた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.85 146m	鋼 製	S44	41	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。		低	事後保 全型		軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検 を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講 じるものとする。												
管理施設	照明施設	公園灯	水銀灯	鋼 製	S44	41	25	H21	特に異常や劣化は見られない。		低	事後保 全型		定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認めら れた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	標識	園名板		木 製	S44	41	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。		低	事後保 全型		軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検 を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講 じるものとする。												

公園施設種	公園施設類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設 置 年 度	経 過 年 数	処 分 限 制 年 間 等	健 全 度 調 査			管 理 類 型	長 寿 命 化 に 向 け た 具 体 的 対 策 (点 検 方 法 、 対 策 内 容 、 改 築 ・ 更 新 の 考 え 方 等)	対 策 を 踏 ま えた 更 新 見 込 年 度	対 策 内 容 (改 築 、 更 新 含 む) ・ 時 期																								
									年 度	劣 化 状 況	緊 急 度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2															
園路広場	園路			167㎡	アスファルト	H14	8	10	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																										
運動施設	サッカー場	ゴールポスト			鋼製	H14	8	15	H21	全体的に劣化、錆が目立ち、一部破損している。	高	事後保全型	破損部の修繕、塗装を行い、安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											部分補修・塗装															
便益施設	駐輪場			8.4㎡	鉄筋コンクリート	H14	8	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																										
管理施設	さく	外周柵		パイプ製 H=4.00m 46.5m	鋼製	H14	8	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																										
管理施設	さく	防護ネット		H=8.00m 19m	コンクリート	H14	8	10	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																										

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	更新	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急性				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		
管理施設	標識	園名板		木製	S48	37	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型														
管理施設	標識	注意標識		木製	S48	37	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型														
管理施設	標識	注意標識		木製	S48	37	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型														
管理施設	標識	注意標識		木製	S48	37	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型														
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S48	37	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型														
																		4,161							7,780

概算費用合計(千円) 11,941

公園施設種類	公園施設名	具体的な施設名称	規模等	主要材料	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32						
管理施設	標識	注意標識		木製	S49	36	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S49	36	25	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																	

公園施設種 類	公園施設 名	具 体 的 施設名称	規模等	主 要 材	設 置 年 度	経 過 年 数	処 分 制 限 期 間 な ど	健 全 度 調 査			管 理 類 型	長 寿 命 化 に 向 け た 具 体 的 対 策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対 策 を 踏 ま え た 更 新 見 込 み 年 度	対 策 内 容 (改 築 、 更 新 含 む) ・ 時 期														
								年 度	劣 化 状 況	緊 急 度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2					
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S50	35	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S50	35	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
休養施設	ベンチ	背ありベンチ		木製	S50	35	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
休養施設	ベンチ	背ありベンチ		木製	S50	35	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
休養施設	野外卓			コンクリート	S50	35	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)		PC	S50	35	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
遊戯施設	シーソー	複列		鋼製	S50	35	15	H21	板腐朽 2枚、金具腐食。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26				改築									塗装		
遊戯施設	ブランコ	大型二人用		鋼製	S50	35	15	H21	塗装劣化、梁腐食、敷床板腐朽している。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26				改築										消耗品交換・塗装	
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(片)	H=0.60	鋼製	S50	35	15	H21	設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	安全領域確保のため移設、開放型へ改良を行い、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H36				移設・改良・塗装									塗装		
便益施設	水飲場	水飲台		コンクリート	S50	35	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	標識	園名板		木製	S50	35	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	さく	外周柵	パイプ柵 H=0.65 87m	鋼製	S50	35	15	H21	塗装の劣化及び、構造体の劣化が見られる。	中	事後保全型	老朽化が著しいため改築し、安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。	H31				部分修繕									改築		
管理施設	塀		H=1.25	コンクリート	S50	35	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S50	35	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
																											2,307	2,690

公園施設種別	公園施設名	具体的な施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S51	34	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
遊戯施設	ブランコ	大型二人用		鋼製	S51	34	15	H21	塗装劣化、吊金具摩耗、腐食、腰板裏ボルト突出している。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27										消耗品交換・塗装
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(両)	H=0.60	鋼製	S51	34	15	H21	脚柱腐食、設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27										塗装
遊戯施設	滑台	大一流型		鋼製	H06	16	15	H21	塗装劣化、滑走面上部側面に隙間あり	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27										塗装
遊戯施設	鉄棒	2間(PC)	ABCの鉄棒	コンクリート	S51	34	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	予防保全型	5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H37										塗装
便益施設	便所		1.00×1.50 1.50㎡	木造	S51	34	15	H21	塗装の劣化及び、構造体の劣化が見られる。	中	事後保全型	老朽化が著しく、また水酸化、バリアフリー化を行うため改築し、その後は安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。	H24	改築									
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.77 152m	鋼製	S51	34	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	車止め			鋼製	S51	34	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	園名板		木製	S51	34	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	注意標識		木製	S51	34	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	注意標識		木製	S51	34	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S51	34	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
																							190

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																			
								年度	劣化状況	緊急度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2										
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S54	31	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S54	31	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
休養施設	野外卓			木製	S54	31	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)		PC	S54	31	10	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
遊戯施設	ブランコ	枝型二人用		鋼製	S54	31	15	H21		塗装劣化、吊金具摩耗、腰板ゴムカバー破損している。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										消耗品交換・塗装									
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(片)	H=0.60	鋼製	S54	31	15	H21		設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	安全領域確保のため移設、開放型へ改良を行い、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H35										塗装									
遊戯施設	シーソー	複列		鋼製	S54	31	15	H21		塗装劣化、板腐朽している。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										塗装									
遊戯施設	滑台	中一流型		鋼製	S54	31	15	H21		踊場腐食、滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										塗装									
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.80 264m	鋼製	S54	31	15	H21		全体的に劣化、破損している。	高	事後保全型	老朽化が著しいため改築し、安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。	H30										部分修繕 改築									
管理施設	標識	園名板		木製	S54	31	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
管理施設	標識	注意標識		木製	S54	31	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
管理施設	標識	注意標識		木製	S54	31	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
管理施設	標識	注意標識		木製	S54	31	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S54	31	25	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																				
																								3,998								6,810	

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
休養施設	休憩所	四阿		木製	H4	18	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
休養施設	ベンチ	背ありベンチ		木製	H4	18	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
休養施設	野外卓			木製	H4	18	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
休養施設	野外卓			木製	H4	18	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
遊戯施設	スプリング遊具	バイク①		FRP	H4	18	15	H21	基礎露出している。	中	予防保全型	H34	移設・ハネ交換・塗装							塗装		ハネ交換	
遊戯施設	スプリング遊具	バイク②		FRP	H4	18	15	H21	基礎露出している。	中	予防保全型	H34	移設・ハネ交換・塗装							塗装		ハネ交換	
遊戯施設	スプリングパー			鋼製	H4	18	15	H22	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	予防保全型	H34	ハネ交換・塗装							塗装		ハネ交換	
便益施設	水飲場	水飲台		コンクリート	H4	18	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
管理施設	車止め			コンクリート	H4	18	42	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
管理施設	標識	園名板		木製	H4	18	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
管理施設	標識	注意標識		木製	H4	18	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
管理施設	標識	注意標識		木製	H4	18	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	H4	18	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
													280						70		200		

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2
園路広場	階段			コンクリート	H12	10	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
園路広場	園路			平板ブロック	H12	10	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
休養施設	休憩所	四阿		コンクリート	H12	10	22	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
休養施設	野外卓			木製	H12	10	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	H12	10	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
遊戯施設	スプリング遊具	バイク①	合板	FRP	H12	10	15	H21	基礎露出している。	中	予防保全型	H33	ハネ交換・塗装					塗装		ハネ交換			
遊戯施設	スプリング遊具	バイク②	合板	FRP	H12	10	15	H21	基礎露出している。	中	予防保全型	H33	ハネ交換・塗装					塗装		ハネ交換			
遊戯施設	ブランコ			木製	H12	10	7	H20	塗装劣化している。	高	予防保全型	H33	消耗品交換・塗装					消耗品交換・塗装					
遊戯施設	ブランコ境界柵			木製	H12	10	7	H20	設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	高	予防保全型	H33	移設・改良・塗装					塗装					
遊戯施設	コンビネーション遊具	コンビネーション		木製	H12	10	7	H21	塗装劣化、滑走面磨耗、欠けている。	高	予防保全型	H23	改築					塗装					
便益施設	水飲場	水飲台		コンクリート	H12	10	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
管理施設	標識	園名板		木製	H12	10	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
管理施設	標識	園名板		木製	H12	10	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
管理施設	標識	注意標識		木製	H12	10	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型												
管理施設	標識	注意標識		木製	H12	10	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型												
												4,150						270		120			

公園施設種	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
								年度	劣 化 状 況					緊急度	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2					
									年度	劣															化				
園路広場	階段			コンクリート	S59	26	15	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S59	26	10	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
休養施設	野外卓			木製	S59	26	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)		PC	S59	26	10	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
遊戯施設	ブランコ	大型二人用		鋼製	S59	26	15	H21		塗装劣化、ダルマ金具摩耗、溶接あとあり、ロックチェーン摩耗、溶接あとあり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26															消耗品交換・塗装
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(両)	H=0.80	鋼製	S59	26	15	H21		設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	安全領域確保のため移設、開放型へ改良を行い、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H36															塗装
遊戯施設	鉄棒	三間低		鋼製	S59	26	15	H21		塗装劣化している。	中	予防保全型	腐食している支柱を交換し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H36															支柱交換・塗装
遊戯施設	滑台	大一流型(S)		鋼製	S59	26	15	H21		塗装劣化、踊場綿鋼板腐食、ボルト腐食、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26															塗装
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.85 164m	鋼製	S59	26	15	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	車止め			コンクリート	S59	26	42	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	標識	園名板		木製	S59	26	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	標識	注意標識		木製	S59	26	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	標識	注意標識		木製	S59	26	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S59	26	25	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																
																													210

公園施設種	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																																											
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																		
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S60	25	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S60	25	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
休養施設	野外卓			木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)		PC	S60	25	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
遊戯施設	ブランコ	大型 二人用		鋼製	S60	25	15	H21	支柱腐食、ダルマ金具摩耗、溶接跡有り、ロックチェーン摩耗、溶接跡有り、腰板ゴムカバー破損している。	高	予防保全部型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27																											消耗品交換・塗装																	
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(両)	H=0.60	鋼製	S60	25	15	H21	支柱腐食多数あり、設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	高	予防保全部型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27																										塗装																		
遊戯施設	滑台	大一流型(S)		鋼製	S60	25	15	H21	踊場腐食、滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全部型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27																										塗装																		
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.85 194m	鋼製	S60	25	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
管理施設	車止め			コンクリート	S60	25	42	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
管理施設	標識	園名板		木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
管理施設	標識	注意標識		木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
管理施設	標識	注意標識		木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
管理施設	標識	注意標識		木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S60	25	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																													
																																								2.765																	160

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期													
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S60	25	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
休養施設	野外卓			木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
休養施設	野外卓			木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
休養施設	休憩所	四阿		木製	S60	25	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
遊戯施設	ブランコ	大型二人用		鋼製	S60	25	15	H21	支柱腐食、吊金具摩耗、腰板摩耗、ダルマ金具摩耗、溶接あとあり、ロックチェーン摩耗。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H23	改築													
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(両)	H=0.60	鋼製	S60	25	15	H21	設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	高	予防保全型	安全領域確保のため移設、開放型へ改良を行い、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H33	移設・改良・塗装													
遊戯施設	鉄棒	三間低		鋼製	S60	25	15	H21	塗装劣化している。安全領域不良。	高	予防保全型	設置場所が適正でないので移設し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H33	移設・塗装													
遊戯施設	滑台	大一流型(S)		鋼製	S60	25	15	H21	踊場縞鋼板腐食、踊場格子腐食、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H23	改築													
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.80 160m	鋼製	S60	25	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	車止め			鋼製	S60	25	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	園名板		木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	注意標識		木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S60	25	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査		管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況				緊急度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
管理施設	車止め			コンクリート	S61	24	42	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	園名板		木製	S61	24	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	注意標識		木製	S61	24	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	注意標識		木製	S61	24	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	注意標識		木製	S61	24	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	標識	注意標識		木製	S61	24	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S61	24	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。										
																						10,139
																						260

概算費用合計(千円)

10,399

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
休養施設	休憩所	四阿		木製	H11	11	22	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	H11	11	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
休養施設	休憩所広場		31㎡	石張平板	H11	11	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
遊戯施設	コンビネーション遊具	コンビネーション		木製	H11	11	7	H21	横木なし、支柱割れ、支柱腐朽している。	高	予防保全型	腐食・破損している支柱等の部材を交換し、5年毎に消耗品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H34		支柱交換・塗装						消耗品交換・塗装			
運動施設	リハビリテーション施設	機能回復施設	196㎡	クレイ	H11	11	10	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
便益施設	便所			鉄筋コンクリート	H11	11	45	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
便益施設	水飲場	水飲台		コンクリート	H11	11	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	照明施設	公園灯	水銀灯	鋼製	H11	11	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	標識	園名板		木製	H11	11	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	標識	注意標識		木製	H11	11	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	標識	注意標識		木製	H11	11	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	車止め			コンクリート	H11	11	42	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=0.80 68m	鋼製	H11	11	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												
														570					230					

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2			
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S62	23	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)		PC	S62	23	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
遊戯施設	ブランコ	枝型二人用	コフ20(ホフ43)	鋼製	S62	23	15	H21	腰板ゴムカバー破損、ダルマ金具摩耗、ロックチェーン摩耗、塗装劣化している。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											消耗品交換・塗装		
遊戯施設	ブランコ	安全柵(片)	H=0.60	鋼製	S62	23	15	H21	全体的に塗装の劣化や腐食がみられ、設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											塗装		
遊戯施設	滑台	中型(S)	14-S	鋼製	S62	23	15	H21	塗装劣化、踊場腐食、滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											塗装		
遊戯施設	丸太ステップ	丸太ステップ	CCA注入H=0.3~0.5	木製	S62	23	7	H21	ぐらつきがあり、腐朽も見られる。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											塗装		
管理施設	さく	外周柵	金網H=0.95 100m	鋼製	S62	23	15	H21	全体的に劣化が見られ、金網部分に破損がある。	中	事後保全型	老朽化が著しいため改築し、安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。	H31											改築		
管理施設	さく	外周柵	パイプ製H=0.80 35m	鋼製	S62	23	15	H21	全体的に塗装に劣化が目立ち、傾いている。	中	事後保全型	老朽化が著しいため改築し、安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。	H31											改築		
管理施設	さく	外周柵	L型 2m	鋼製	S62	23	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
管理施設	標識	園名板	札公型φ42.7	木製	S62	23	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
管理施設	標識	注意標識	公園内で犬の散歩等は禁じます	木製	S62	23	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
管理施設	標識	注意標識	公園を利用するみなさんへ	木製	S62	23	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
管理施設	標識	注意標識	砂場を利用するみなさんへ	木製	S62	23	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
管理施設	車止め			コンクリート	S62	23	42	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S62	23	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。														
																									3,472	5,200

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																																						
								年度	劣	化				状	況	緊急度	H	2	3	H	2	4	H	2	5	H	2	6	H	2	7	H	2	8	H	2	9	H	3	0	H	3	1	H	3	2						
園路広場	園路	スロープ		I LB	S62	23	15	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型																																								
休養施設	ベンチ	ベンチ		プラスチック製	S62	23	10	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型																																								
遊戯施設	ブランコ	枝型	コフ20ホ フ43	鋼製	S62	23	15	H21		吊金具磨耗、腰板ゴムカバー破損、ダ ルマ金具磨耗、ロックチェーン磨耗して いる。	中	予防保 全型	H26																																							
遊戯施設	ブランコ 境界柵	(片)	H=0.60	鋼製	S62	23	15	H21		全体的に腐食がみられ、設置位置に問 題があり、安全領域が確保されていな い。	中	予防保 全型	H26																																							
遊戯施設	滑台	中型	ボス14-S	鋼製(ス テンレス 張)	S62	23	15	H21		滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面 に隙間あり。	高	予防保 全型	H26																																							
遊戯施設	丸太ス テップ	丸太ス テップ	H=0.3~ 0.5	木製(タ ル木) CCA注 入	S62	23	7	H21		ぐらつきがあり、腐朽も見られる。	中	予防保 全型	H26																																							
遊戯施設	鉄棒	三間低		鋼製	S62	23	15	H21		塗装の劣化が見られる。安全領域不 良。	中	予防保 全型	H36																																							
管理施設	さく	外柵	H=1.40 31m	金網	S62	23	15	H21		全体的に塗装に劣化が目立ち、傾いて いる。	中	事後保 全型	H31																																							
管理施設	標識	園名板	札公型φ 42.7	木製	S62	23	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。	低	事後保 全型																																								
管理施設	標識	制札板	公園内で犬 の散歩等 は禁じます	木製	S62	23	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。	低	事後保 全型																																								
管理施設	標識	施設内標 識	公園を利用する皆 さんへ	木製	S62	23	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。	低	事後保 全型																																								
管理施設	車止め		(顔のレ リーフ)	コンク リート	S62	23	15	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られ る。	低	事後保 全型																																								
管理施設	照明施設	照明灯		鋼製	S62	23	25	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型																																								
																																										3,566										1,730

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																																												
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																			
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S63	22	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)		PC	S63	22	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
遊戯施設	ブランコ	大型二人用		鋼製	S63	22	15	H21	塗装劣化、吊金具摩耗、ロックチェーン摩耗、溶接あとあり、ダルマ金具摩耗、溶接あとあり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27																							消耗品交換・塗装																						
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(片)	H=0.60	鋼製	S63	22	15	H21	全体的に塗装劣化や腐食がみられる。設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27																							塗装																						
遊戯施設	滑台	中型(S)		鋼製	S63	22	15	H21	滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面に隙間あり、踊場編鋼板腐食、支柱腐食、横管腐食、階段手摺腐食している。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27																							塗装																						
管理施設	車止め			コンクリート	S63	22	42	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
管理施設	標識	園名板		木製	S63	22	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
管理施設	標識	注意標識		木製	S63	22	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
管理施設	標識	注意標識		木製	S63	22	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
管理施設	標識	注意標識		木製	S63	22	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S63	22	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																														
																																									2,765																	160

公園施設種別	公園施設名	具体的な施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																		
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32									
園路広場	広場			ILB	S63	22	15	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S63	22	10	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		プラスチック製	S63	22	10	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
遊戯施設	ブランコ	大型二人用		鋼製	S63	22	15	H21		塗装劣化、吊金具摩耗、ロックチェーン摩耗、溶接あとあり、ダルマ金具摩耗、溶接あとあり。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										消耗品交換・塗装								
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(片)	H=0.70	鋼製	S63	22	15	H21		腐食が多数みられ、設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										塗装								
遊戯施設	鉄棒	三間低		鋼製	S63	22	15	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	予防保全型	5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H35										塗装								
遊戯施設	滑台	大一流型(S)		鋼製	S63	22	15	H21		支柱腐食、踊場腐食、滑走面フレーム腐食、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										塗装								
遊戯施設	ハン登棒	6人用		鋼製	S63	22	15	H21		登り棒腐食、支柱腐食している。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H25										塗装								
管理施設	標識	園名板		木製	S63	22	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	注意標識		木製	S63	22	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	注意標識		木製	S63	22	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	注意標識		木製	S63	22	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S63	22	25	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	車止め			コンクリート	S63	22	42	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
																								230								
																								3,466								

公園施設種 類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主 要 材	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間 など	健 全 度 調 査			管理 類型	長 寿 命 化 に 向 け た 具 体 的 対 策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策 を踏ま えた 更新 見込 み年度	対 策 内 容 (改 築 、 更 新 含 む) ・ 時 期																																			
								年 度	劣 化 状 況	緊 急 度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																										
管理施設	さく	ネットフェンス	44m	鋼製	S63	22	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																			
管理施設	さく	外周柵	H=1.50 99m	鋼製	S63	22	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																			
管理施設	さく	外周柵	H=1.20 16m	鋼製	S63	22	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																			
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S63	22	25	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																																			
																																					500								10,829				

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要材料	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
管理施設	さく	外周柵	パイプ伏柵 H=0.80 290m	鋼製	H2	20	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。												

公園施設種	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																							
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2														
休養施設	野外卓			木製	H3	19	7	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型																									
遊戯施設	ブランコ	枝型二人用		鋼製	H3	19	15	H21		塗装劣化、吊金具摩耗、ロックチェーン摩耗、腰板ゴムカバー破損している。	高	予防保 全型	H24		改築																				消耗品 交換・ 塗装		
遊戯施設	ブランコ 境界柵	安全柵 (両)	H=0.73	鋼製	H3	19	15	H21		脚柱腐食、設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保 全型	H24		改築																				塗装		
遊戯施設	鉄棒	三間低		鋼製	H3	19	15	H21		支柱部に軽度の劣化がある。	中	予防保 全型	H34		塗装																				塗装		
遊戯施設	滑台	中型(S)	一流型	鋼製	H3	19	15	H21		塗装劣化、腐食がみられ、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保 全型	H24		改築																				塗装		
遊戯施設	ターザン ロープ	ターザン ロープ (鋼製)		鋼製	H3	19	15	H21		全体的に劣化している。	中	予防保 全型	H24		改築																				消耗品 交換・ 塗装		
管理施設	さく	外周柵	パイプ製金網 H=0.80 154m	鋼製	H3	19	15	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型																									
管理施設	車止め			コンクリート	H3	19	42	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型																									
管理施設	標識	園名板		木製	H3	19	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型																									
管理施設	標識	注意標識		木製	H3	19	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型																									
管理施設	標識	注意標識		木製	H3	19	7	H21		塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型																									
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	H3	19	25	H21		特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型																									
																																				5,595	480

公園施設種別	公園施設名	具体的な施設名称	規模等	主要材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期													
								年度	劣化状況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				
園路広場	広場		16㎡	ILB	H5	17	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
休養施設	野外卓			木製	H5	17	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
遊戯施設	ブランコ	大型2利用		鋼製	H5	17	15	H21	吊金具腐食、腰板磨耗、ダルマ金具摩擦、ロックチェーン摩擦、敷床板腐朽している。	中	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											消耗品交換・塗装			
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(両)	H=0.60	鋼製	H5	17	15	H21	設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	安全領域確保のため移設、開放型へ改良を行い、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H36											塗装			
遊戯施設	ターザンロープ	ターザンロープ(鋼製)	二連	鋼製	H5	17	15	H21	全体的に劣化している。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											消耗品交換・塗装			
遊戯施設	コンビネーション遊具	コンビネーション	すべり台・ジャンゲルジム	鋼製	H5	17	15	H21	塗装劣化、踊場腐食、チェーン磨耗、さびあり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H26											塗装			
遊戯施設	砂場	砂場(PC枠)	3.00×5.00	PC	H5	17	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	さく	外周柵	H=0.80 148m	鋼製	H5	17	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	車止め			コンクリート	H5	17	42	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	園名板		木製	H5	17	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	園名板		木製	H5	17	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	注意標識		木製	H5	17	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	注意標識		木製	H5	17	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	標識	注意標識		木製	H5	17	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	H5	17	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。															
																										9,644	510

公園施設種別	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対 策 内 容 (改 築 、 更 新 含 む) ・ 時 期									
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
園路広場	広場	円形広場	226㎡	平板ブロック	H6	16	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	H6	16	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	H6	16	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
休養施設	休憩所	四阿		木製	H6	16	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
遊戯施設	コンビネーション遊具	コンビネーション	スベリ台・鉄棒・二人用ブランコ	木製	H6	16	7	H21	支柱腐食、踊場格子腐朽、踊場床板腐朽している。	高	予防保 全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H27				改築						消耗品交換・塗装
便益施設	水飲場	水飲台	H=0.80	石造	H6	16	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	園名板		木製	H6	16	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	園名板		木製	H6	16	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	注意標識		木製	H6	16	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	注意標識		木製	H6	16	7	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	標識	案内板	通商産業省	鋼製	H6	16	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	さく	外周柵	格子状ビームパイプ H=0.80 181m	鋼製	H6	16	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保 全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	H6	16	25	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保 全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。											
																		8,000					140

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主 要 材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																							
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2														
管理施設	標識	案内板	資料館ご案内	石造	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	標識	案内板	片倉景光屋敷跡	木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	標識	案内板	サクラ	木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	標識	案内板	流鏑馬	木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	標識	案内板	木馬の由来	木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	標識	案内板	鐘を鳴らしましょう	木製	S60	25	7	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	さく	外周柵		鋼製	S60	25	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	放送施設			鋼製	S60	25	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	門	門柱		鋼製	H2	20	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	車止め			鋼製	S62	23	15	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	車止め			コンクリート	S62	23	42	H21	特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全部型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	さく	塀	125m	コンクリート	S60	25	10	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
管理施設	さく	市民憲章板柵		木製	S60	25	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。			低	事後保全部型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																							
																		400	710	4,800						610	13,700		430						80		

公園施設種	公園施設名	具体的な施設名称	規模等	主要材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																	
								年度	劣	化				状	況	緊急度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32					
遊戯施設	ブランコ	二人用	鋼パイプ製防護柵付	鋼製	H7	15	15	H21	塗装劣化、U字金具磨耗、溶接あとあり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に消耗部品の交換、塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H29		消耗品交換・塗装										改築						
遊戯施設	ブランコ境界柵	安全柵(両)	H=0.55	鋼製	H7	15	15	H21	塗装劣化、設置位置に問題があり、安全領域が確保されていない。	中	予防保全型	安全領域確保のため移設、開放型へ改良を行い、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H34		塗装										移設・改良・塗装						
遊戯施設	滑台	中型	W=0.4 L=4.0 H=0.55	鋼製	H7	15	15	H21	塗装劣化、降口マット(木)腐朽、滑走面上部側面に隙間あり。	高	予防保全型	老朽化が著しいため改築し、5年毎に塗装修繕を行い長寿命化を図る。	H29		塗装										改築						
便益施設	便所		1.3×1.54 2.00㎡	木造	H7	15	15	H21	塗装の劣化及び、構造体の劣化が見られる。	中	事後保全型	老朽化が著しく、また水洗化、バリアフリー化を行うため改築し、その後は安全点検で修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。	H25		改築																
便益施設	水飲場	水飲台		コンクリート	H7	15	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	照明施設	公園灯	水銀灯	鋼製	H7	15	25	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	園名板		木製	H7	15	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	注意標識		木製	H7	15	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	注意標識		木製	H7	15	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	標識	案内板		木製	H7	15	7	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	さく	外周柵	格子パイプ製 H=0.8 125.1m	鋼製	H7	15	15	H21	塗装、構造体に軽微な劣化が見られる。	低	事後保全型	軽微な破損・劣化が見られるが、定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
管理施設	車止め			鋼製	H7	15	15	H21	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	定期的に安全点検を行い、修繕の必要性が認められた場合、対策を講じるものとする。																			
																230	5,000									2,395					

公園施設種 類	公園施設名	具体的 施設名称	規模等	主要材	設置年度	経過 年数	処制限 期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新 見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣 化 状 況	緊急度				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32			
														100						100						

概算費用合計(千円)

200

(様式3) 公園施設長寿命化調書(公園施設種類別現況)

施設種類	公園施設名	公園数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	園路	11	園路広場	
	階段	7		
	管理用道路	1		
	橋	1		
	広場	6		
	修景施設	ツリーエレガンス		
囲い石		1		
化粧柱		1		
鐘		1		
滝		1		
池		1		
彫像		2		
徒渉池		1		
日陰たな		1		
飛び石		1		
噴水		2		
壁泉		1		
遊水路		1		
休養施設		ベンチ	39	休養施設
	休憩所	23		
	休憩所広場	7		
	野外卓	20		
遊戯施設	コンクリート遊具	1	遊戯施設	
	コンビネーション遊具	9		
	シーソー	14		
	ジャングルジム	4		
	スプリングバー	1		
	スプリング遊具	3		
	ターザンロープ	2		
	ハン登棒	1		
	ブランコ	29		
	ブランコ境界柵	29		
	プレイウォール	1		
リンク式遊具	1			

(様式3) 公園施設長寿命化調書(公園施設種類別現況)

施設種類	公園施設名	公園数	
遊戯施設	滑台	26	運動施設
	丸太ステップ	2	
	健康遊具	1	
	砂場	15	
	鉄棒	19	
	平均台	2	
	運動施設	屋外コート(バスケ・テニス)	
	壁打ちテニスボード	1	
	バスケットゴール	1	
	ゲートボール場	3	
	フェンス	2	
	サッカー場	2	
	ジョギングコース	1	便益施設
	テニスコート	2	
	パークゴルフ場	1	
	リハビリテーション施設	1	
	野球場	3	
便益施設	時計台	3	管理施設
	手洗場	1	
	水飲場	25	
	駐車場	6	
	駐輪場	3	
	便所	23	
管理施設	コンセントポール	1	管理施設
	さく	35	
	引込柱	2	
	車止め	30	
	照明施設	40	
	標識	41	
	分電盤	4	
	塀	1	
	放送施設	1	
	門	5	
	合計		

