

工事中に発生した火花からの火災に注意！

東京都内で溶断作業中に発生した火花が建物外壁に沿って立ち上がっている状態において使用されていたアスベストの飛散を防止するプラスチックシートに着火し、階をまたいで延焼する火災が発生するという事案がありました。

また、市内にあっても屋外で解体作業中に火花が原因の火災発生事案があります。工事中の防火管理にあってはアスベストの飛散を防止するプラスチックシートについて、難燃性を有するものを使用する、火花を発する作業場所での使用を避けるなど下記の注意点を参考にし、火災予防上必要な措置を講じるようお願いいたします。

火気を使用する際は、
付近に断熱材等の可燃
物がないことを確認



火気周囲を不燃材シ
ート等で遮へい、消火器
等の準備



溶接等の作業場周辺の点
検や作業中の監視



問い合わせ先

消防庁舎 住所 登別市富岸町1丁目9番地8

消防本部予防担当 TEL 85-9611

Mail yobou-firedep@city.noboribetsu.lg.jp

